


改善箇所説明図



燃料タンクキャップの形状が不適切なため、亀裂が発生するものがある。そのため、開閉操作の繰り返しにより当該キャップの亀裂が進行し、そのまま使用を続けると燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料タンクキャップを対策品と交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：当該タンクキャップに白色ペイントを塗布する。