


改善箇所説明図




リヤブレーキホース



基準不適合発生箇所


後輪ブレーキホースの取付角度が不適切なものがあるため、当該ブレーキホースがタイヤと接触して損傷し、最悪の場合、後輪ブレーキが効かなくなるおそれがある。

リヤマスターシリンダ
のストッパ



(上方より見た図)

リヤブレーキホース
のストッパ



改善の内容

全車両、後輪ブレーキホースの組み付け状態を点検し、不適切な場合は当該ブレーキホースを新品と交換し、正規に組み付ける。

注： は交換部品を示す。