


改善箇所説明図



アクスルシャフトの熱処理が不適切なため、強度が低下しているものがある。
そのため、そのまま使用を続けると、最悪の場合、当該シャフトが折損し、走行
不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、アクスルシャフトを良品と交換する。

注： 内は交換部品を示す。

識別：アクスルシャフトのフランジ部に、白色ペイントを塗布する。