


改善箇所説明図



フォークリフトの前車軸において、駐車ブレーキ取り付け部のシール構造が不適切なため、潤滑油が漏れ出すものがある。そのため、漏れた潤滑油が駐車ブレーキ内に浸入し、駐車ブレーキの制動力が低下するおそれがある。

改善の内容
全車両、当該シール部を対策品に交換するとともに、駐車ブレーキを新品に交換する。

注：□内は交換部品を示す。

識別
パーキングドラムの側面に白ペイントを塗布する。

