


改善箇所説明図



改善の内容

全車両、当該ピニオンシャフトの挿入代を点検し、挿入代が不十分な場合は、適切に挿入して組み付ける。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートに貼り付ける。

注： は、点検及び再組み付け部位を示す。