

改善箇所説明図



助手席

基準不適合発生箇所

基準不適合箇所

助手席において、座席の奥行の寸法が不足しているため、保安基準に適合していない。

改善措置の内容

全車両、助手席を対策品と交換する。

注： は、交換部品を示す。

識別： 改善実施済車には、後面ガラス左下隅に、No.2401のステッカーを貼付する。