




改善箇所説明図



改善前



改善後



改善内容

該当車両は、スペアタイヤキャリアを対策品と交換する。

不具合発生箇所

スペアタイヤキャリアのつり具の選定を誤ったため、スペアタイヤキャリアの掛り代が不適切になる場合がある。そのため、最悪の場合、走行振動等によりスペアタイヤが脱落するおそれがある。