




後部突入防止装置

溶接部不具合発生箇所



注: ☐ は補強する部品を示す。

不具合発生箇所

後部突入防止装置の溶接取付部位において、溶接の未施工箇所があるため溶接部強度が不足し、保安基準に適合していないものがある。

改善措置の内容

当該溶接部に溶接を追加する。

識別

突入防止装置の右端下面に黄色の識別シールを貼る。