


改善箇所説明図



不具合発生箇所

寒冷地オプションの強化型ヒータ装着車において、デフロスタ操作スイッチの取り付け位置が不適切なため、道路運送車両の保安基準に適合していない。

(改善前)

デフロスタスイッチ中心までの寸法

679

500(ハンドル中心より)

286

(改善後)

デフロスタスイッチ中心までの寸法

改善内容

全車両、デフロスタ操作スイッチの取り付け位置を変更する。

デフロスタスイッチ

デフロスタスイッチ

