


改善箇所説明図



不具合発生箇所

オプション装着の前後進操作スイッチにおいて、取り付け位置が不適切なため、道路運送車両の保安基準に適合していない。

改善内容

全車両、前後進操作スイッチの取り付け位置を変更する。

