



【改善箇所説明図】



【不具合発生箇所】

車両に備えられている電気配線において、設計時の図面指示を誤ったため、当該配線の一部に保護被覆が装着されていない。このため、使用過程において配線が損傷し、車両前方に備えられている保安灯火が点灯しなくなるおそれがある。



改善措置の内容

全車両、電気配線の保護被覆未装着部位に保護被覆を

注: は交換部品を示す。

識別: 対策完了車については、装着した保護チューブに白色のペイントでマークを表示する。