

改 善 箇 所 説 明 図



メーカーオプションで搭載のリヤアンダーミラー取付け作業が不適切なため、取付けボルトの締付けトルクが不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、最悪の場合、リヤアンダーミラーが脱落し、他の交通の妨げとなるおそれがある。

改善の内容

全車両、リヤアンダーミラー取付けボルトを正規トルクで締付ける。

識別：左フロント（助手席）ドア部の車両銘板に、白または黄色のペイントを塗布する。