


【改善箇所説明図】




【不具合発生箇所】

原動機から燃料タンクへの燃料リターンホースの組み付け方法を誤ったため、使用過程において当該ホースが損傷し、燃料が漏れ、最悪の場合火災に至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、燃料リターンホースを新品に交換し、配索を変更し適切に組み付け直す。



燃料リターンホース

損傷の可能性がある
燃料リターンホース

注： は交換部品を示す。

識別：対策完了車については、原動機室内左側のリレーブラケットに白色のペイントでマークを表示する。