


改善箇所説明図



（メーカーオプションのSRSサイド&カーテンエアバッグ装着車において、カーテンエアバッグを車体へ取付けるためのブラケットが適切に固定されていないものがある。そのため、当該エアバッグが作動した際に適正に展開しないおそれがある。）

改善の内容

全車両、カーテンエアバッグのブラケットの取付け状態を点検し、適切に固定する。

注：図中の□内は、カーテンエアバッグの取付け状態を点検し、該当するものは必要に応じ修正する箇所を示す。

識別：運転席ドアのドアチェック下側締付けボルトの頭に、白または黄色のペイントを塗布する。