


改善箇所説明図



大型貨物車(後前1軸駆動3軸車)の後後軸において、一部の車両で、使用環境に対する強度の余裕が少ないため、当該車軸に亀裂が発生する場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進行し、最悪の場合、車軸が折損するおそれがある。

改善の内容

全車両、後後軸を対策品と交換する。また、車両使用上の注意喚起を行う。

注： 内は交換部品を示す。

識別： 後後軸後方中央部に白色ペイントを塗布する。