

改善箇所説明図



基準不適合箇所

サポートジョイントカバー取付ボルト

ハンドルとパワーステアリング装置を連結するステアリングジョイントの固定部(サポートジョイントカバー)において、取付けボルトの締付け力が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると当該ボルトがゆるみ、最悪の場合、ステアリングジョイントの固定部が脱落し、ステアリングジョイントががたつくおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ボルトを規定の締付け力で締め付ける。

改善後の識別

ステアリングジョイント外れ防止ストッパに白色マーキングをする。

