


【改善箇所説明図】



【不具合発生箇所】


前輪駆動用油圧モータに接続されている油圧ホースの固定方法が不適切なため、使用過程において当該ホースの固定部が緩み、油圧ホースがタイヤと干渉する場合があります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、油圧ホースが損傷し、作動油がもれるおそれがある。



【改善内容】

全車両、油圧ホースの固定方法を変更するとともに、油圧ホースが損傷しているものは、新品に交換する。

変更前



変更後

固定方法を変更（固定金具の追加）

