


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

前席用座席ベルトのバックルにおいて、バックルの組立工程が不適切なため、バックル内部構成部品が折損しているものがある。そのため、当該折損破片がバックル内部に噛み込むと、ベルトを装着できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該バックルを良品と交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻の末字の下部に黄色ペイントを塗布する。