


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

ファンベルト調整アームの強度が不足しているため、エンジンの振動により当該アームが破損する場合があります。そのため、冷却ファンが駆動できず、原動機がオーバーヒートするおそれがある。


改善措置の内容

全車両、ファンベルト調整アームを対策品に交換する。


識別方法

交換部品の形状にて識別する。

改善前



改善後



注:  は交換部品を示す。