


改善箇所説明図 ③



基準不適合発生箇所

前面方向指示器の意匠を変更した車両の前面方向指示器において、ワット数の異なるバルブを使用したため、前方方向100mの位置から昼間において点灯を確認できないおそれがある。

改善の内容

全車両、前面方向指示器のバルブを正規品に交換する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートに貼る

注： は、交換部品を示す。