


改善箇所説明図



改善の内容

全車両、当該制動倍力装置を新品に交換する。また、メンテナンスノートに当該倍力装置の定期交換時期（5年）の記載を追加したシールを貼付するとともに、エンジンルームに定期交換時期を記載したシールを貼付する。

識別：定期交換時期を記載したシールにより、容易に識別が可能のため、特別な識別は行なわない。

注： は、交換部品を示す。 は、追加部品を示す。