


改善箇所説明図



補給用プロペラシャフトの製造工程において、当該プロペラシャフトのプラグのかしめ不良により、当該プラグからオイルが漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、プロペラシャフトを良品と交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：ID プレートに緑色のシールを貼付する。