


改善箇所説明図



中型消防自動車用原動機において、内部ギヤの洗浄が不適切なため、異物がギヤシャフトのブッシュに入り込んだものがある。そのため、消防用設備を駆動すると当該ブッシュが焼付くものがあり、最悪の場合、エンストし再始動不能になるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該エンジンを対策品と交換する。

識別：ネームプレートに白色ペイントを塗布する。