


改善箇所説明図



セミトレーラに使用している車軸において、使用環境に対する強度の余裕が少ないため、長期の使用によりスピンドル部に亀裂が発生する可能性がある。
そのため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、車軸が折損するおそれがある。

改善の内容

全車両、車軸を対策品に交換する。

識別：車枠の車台番号付近にNo.2710のステッカーを貼付けする。

