


改善箇所説明図



【基準不適合発生箇所】

後輪タイヤにおいて、異なるタイヤ用の「タイヤ空気圧ステッカ」を車両に貼付したため、当該ステッカの表示どおりに空気圧を調整した場合、後輪タイヤにかかる荷重が当該タイヤの負荷能力を超えるおそれがある。

【改善内容】

全車両、正規タイヤ用の「タイヤ空気圧ステッカ」に貼り替えるとともに、空気圧を点検し、正規の空気圧に調整する。

また、同様に誤った記載のあった取扱説明書を訂正する。

識別：ステッカによって識別できるため、特別な措置はとらない