

改善箇所説明図



車両室内



基準不適合発生箇所

小型トラックのメータークラスターの交換等の作業時において、メータークラスターECUのデータが正しく入力されないものがある。そのため、速度計の速度表示等が正しく表示されないおそれがある。

改善措置の内容

全車両、故障診断通信システムの対策プログラムを使用して、メータークラスターECUのデータを正しいデータに書き換える。

識別：作業完了車には、助手席リヤドアピラーストラライカー付近に「LT98」の文字が記載された白黄色シールを貼付ける。