


改善箇所説明図



☐ は、点検・改善箇所を示す。

小型高床ダンプ車において、テールゲート(後面煽り)とシャシフレーム等の干渉防止のためのテールゲートストップの取り付け位置を誤ったため、尾灯、制動灯の視認性に係る道路運送車両の保安基準に適合しないものがある。

改善の内容

全車両点検し、テールゲートストップが正規の位置に取り付けられていないものは、テールゲートストップの位置を正規の位置に付け替える。

識別:改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー部に識別ステッカー(No.2895)を貼付する。