


改善箇所説明図



HIDヘッドランプ装備車において、後付け用品のハロゲンヘッドランプ用フォグランプキットを誤って適用設定したため、当該フォグランプキットを装着した場合、走行用前照灯(ハイビーム)が点灯しているときに、すれ違い用前照灯(ロービーム)が消灯する。

改善内容

全車両、装着されている後付け用品を確認し、該当する場合には、コンビスイッチ(ディマスイッチ)を正規品に交換する。

識別

運転席側ドアチェッカーボルトの頭部に白ペイントを塗布する。

注: は改修部位を示す。