



改善箇所説明図



不適合発生箇所



基準不適合発生箇所

電動式パワーステアリングにおいて、制御コントローラのプログラムが不適切なため、ステアリング操作時にパワーステアリングモータに過電流が流れる場合がある。そのため操作画面にエラーメッセージが表示されパワーステアリング機能が効かなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、パワーステアリング制御コントローラのプログラムを、対策プログラムに変更する。

識別：改善実施済車には、車体前面フロントカバー上隅の運転者席側にNo.3004 のステッカーを貼付けし、制御コントローラの上に黄シールを貼付する。