



改善箇所説明図



左リヤドアにおいて、リヤドアラッチの製造不良により当該ドアラッチ内部の樹脂部品が破損しているものがあり、ロック機構が作動しないため、ドアが確実に閉まらない場合がある。そのため、最悪の場合、走行中にドアが開くおそれがある。

改善の内容

全車両、左リヤドアラッチを良品と交換する。

注：  は交換部品を示す。

識別：ID プレートに緑色のシールを貼付する。