


改善箇所説明図



バン型車の突入防止装置のリヤバンパーの選定が不適切なため、リヤバンパーの幅が長いものがある。そのため、突入防止装置の最外側縁が、後軸車輪の最外側より外側にあることから、道路運送車両の保安基準第 18 条の 2 で定める巻込防止装置等の基準に抵触する。

改善の内容

全車両、当該突入防止装置のリヤバンパーを正規品に交換する。

識別：改善実施済車両には荷台最後部左側マウント付近に黄ペイントを塗布する。