




改善箇所説明図



基準不適合発生箇所



【改善後】



【改善前】

不具合発生箇所

デフロスタの操作スイッチ(エアコン作動スイッチ)の取り付け位置が不適切なため、道路運送車両の保安基準に適合していない。

改善の内容

全車両、デフロスタ操作スイッチ(エアコン作動スイッチ)の取り付け位置を変更する。

注： は改修部品を示す。

識別：運転席左ドア開口部のストライカー付近に、ステッカー(No. 3053)を貼付ける。