


改善箇所説明図



ニイカタ EDM-NR2A



機関室内



油圧ホース

基準不適合発生箇所

バイパスバルブ

基準不適合箇所

機関室内のバイパスバルブに接続する油圧ホースにおいて、車両製作時に誤って耐圧能力の低い油圧ホースを組付けたものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると当該ホースが破損し作動油が漏れ、走行不能になるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、油圧ホースを正規の部品に交換する。

注： は、交換部品を示す。

識別： 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、No.3076のステッカーを貼付する。