

改善箇所説明図



電気自動車のブレーキ倍力装置に負圧を供給する電動負圧ポンプにおいて、製造工程で内部のベーンに亀裂が入ったものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ベーンが破損し、ブレーキ倍力装置の機能が損なわれ、制動距離が長くなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該電動負圧ポンプを良品と交換する。

注： は交換部品を示す。

識別： 運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に、黄色ペイントを塗布する。