



改善箇所説明図



中型消防車の燃料タンクにおいて、燃料タンクブラケットの構造が不適切なため、当該ブラケット内部に水が侵入した場合、侵入した水が滞留し、当該ブラケットの下端部に錆を発生させることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ブラケットの下端部

改善の内容：

全車両、燃料タンクブラケットを対策品に交換する。

識別：交換した燃料タンクブラケット上面に黄色のマーカーでφ 5 mmのマーキングをします。

注： は、措置する部品を示す。