


改善箇所説明図



緊急車両のサイレンにおいて、水抜き用の穴がなかったため、水溜り路の走行や洗車等によりサイレン内部に水が溜まることがある。そのため、そのまま使用を続けると、サイレンの音圧が低下して、保安基準を満たさなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、サイレンの下部に水抜き用の穴をあける。

識別：ID プレートに白色のシールを貼付する。