





## 改善箇所説明図



ニイガタ JDS-NR6A 外観側面図



動力伝達図



等速ジョイント断面図

### 不具合の内容

原動機と変速機との推進軸の等速ジョイントにおいて、部品製作時の加工が正しく行われていないため、そのままの状態で使用を続けると、等速ジョイントが破損し、動力伝達が途切れて走行不能になるおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、等速ジョイントを正規の部品に交換する。