

改善箇所説明図



エンジン

車両前方

エンジンハーネス

バッテリーケーブル

スターターモータ

基準不適合発生箇所

高規格救急車において、スターターモータへのバッテリーケーブルの組付けが不適切なため、当該ケーブルがエンジンと干渉して損傷しているものがあり、そのまま使用を続けると、当該ケーブルが短絡し、最悪の場合、エンストして再始動できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ケーブルを点検し、損傷が認められない場合は適切に組み付ける。また、損傷が認められた場合は、当該ケーブルを新品と交換または補修し、適切に組み付ける。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注： は、交換部品を示す。