


改善箇所説明図 ③後退灯



基準不適合発生箇所


後退灯の要件を満たさない灯火を、後退灯として取り付けている。
(後退灯を取付けた際、配光特性を満足しない灯火を下向きに取付けたため、保安基準第40条に抵触する。)

改善の内容

全車両、後退灯を対策品に交換し、取付位置を変更する。

- 1) 対象車の型式及び車台番号 HF64AH-35001～HF64AH-35070 3台


改善前



は交換部品を示す。(以下同じ)

識別： 運転席付近にステッカーNo. 3328 を貼り付ける。


改善後



- 2) 対象車の型式及び車台番号 HF66A3-62101～HF66A3-62240 3台

HF66A3-67101～HF66A3-67198 2台

改善前



改善後

