


改善箇所説明図

代表車種:コマツ KDP-WA115(通称名:WA150-6)



注: は交換部品を示す。

不具合発生箇所

2名用キャブの助手席において、座席の奥行寸法が不足しているため、保安基準に適合していない。

改善措置の内容 : 全車両、助手席の座席を対策品に交換する。

識別 : 助手席の側面に白ペイントを塗布し、識別する。

