

改善箇所説明図 ②



音声合成式 扉開閉予告装置を装着した大・中型路線バスにおいて、当該装置の制御プログラムが不適切なため、乗降時に運転者が中扉スイッチを「開」にした際、扉が開くことを知らせる警報が作動しないおそれがある。

改善措置の内容

全車両、音声合成式 扉開閉予告装置の制御プログラムを対策品に変更する。

注：□ は交換する部品を示す。

識別：作業完了車には、車両左後方点検リッド裏の位置に「HB152」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。