


改善箇所説明図



助手席用エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、他社製車両解体作業時にインフレーター容器の破損が発生したとの情報を取引先より入手した。このため、原因は判明していないが、同年式で同タイプのインフレーターはエアバッグ展開時にインフレーター容器が破損して飛び散り、出火したり乗員が負傷するおそれがあることから、全車両、予防的措置として、エアバッグモジュール、もしくはインフレーターを良品に交換する。

改善の内容

全車両、予防的措置として、助手席用エアバッグモジュール、もしくはインフレーターを良品と交換、回収して不具合原因調査を実施する。

注：図中の 内は、交換するいずれかの部品を示す。

識別：ブレーキペダルアームの右側面に白または黄色のペイントを塗布する。