


改善箇所説明図



アンチロックブレーキシステム（ABS）の油圧調整装置において、調圧用電磁弁のばらつき補正値が不適切なため、制動時意図どおりに油圧を調整できないものがある。そのため、ABS作動時に走行安定性を損なうおそれがある。

改善の内容

全車両、ABSの油圧調整装置を良品と交換する。

識別：改善済み車両には車台番号打刻の末尾右に黄色ペイントを塗布する。