



改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

バッテリーフォークリフトにおいて、車速制御コントローラの設定指示が不適切なため、車速制限が機能せず、最高速度が15 km/hを超えるものがある。そのため、小型特殊自動車の要件を満足しない。

改善の内容

全車両、車速制御コントローラを正しい設定に変更する。

識別：改善実施済車には、車体前面フロントカバー上隅の運転者席側にNo.3501 のステッカーを貼付ける。