



改善箇所説明図



（改善後）



バンボデーの後面上部に取り付けているリヤトップマーカーランプについて、取付位置が不適切なものがある。そのため、リヤトップマーカーランプの上方視認角が保安基準に不適合となっている。

改善措置の内容

全車両、リヤトップマーカーランプに台座一式を追加する。

注：□□□□は、追加部品を示す