


改善箇所説明図



排気管の構造が不適切なため、特定のエンジン回転による共振で発生する応力により、当該排気管に過大な負荷がかかり、亀裂が生じるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が進行して破損し、最悪の場合、排気ガスが漏れて、騒音が増大するおそれがある。

[改善前]



[改善後]



改善の内容

排気管の構造を変更する。

改善の内容

全車両、排気管を対策品に交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：外観で容易に識別できるため、特別な識別は行わない。