


改善箇所説明図



原動機の製造が不適切なため、燃料ポンプ取付ナットの締め付けが不十分なものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ナットが緩み燃料ポンプが振動し、最悪の場合、燃料パイプが損傷して燃料が漏れるおそれがある。

改善措置の内容： 全車両、燃料ポンプ取付ナットの締め付けを確認し、正規トルクで締付ける。

識別：対策完了車については、エンジンルーム右側のフィルタブラケットに白色ペンキでマークを表示する。



白色ペンキを塗布する