


改善箇所説明図



助手席用一段展開制御式エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、原因は判明していないが、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがあることから、全車両、予防的措置として当該インフレーターを交換する。

改善の内容

全車両、予防的措置として、平成27年5月13日付け、届出番号「3563」に含め、当該インフレーター容器の気密点検を行い、気密不良のものは、インフレーターを新品と交換、または助手席エアバッグの機能を停止する。

また、交換用部品の準備ができた段階で、年式の古いものから順次新品と交換する。

なお、交換部品については全数回収して原因調査を実施する。

識別：改善済車両には車台番号打刻の末尾4桁目および5桁目の上に黄色ペイントを塗布する。