


改善箇所説明図



注： は交換部品を示す。

不具合の内容

フォークリフトの後写鏡において、製造管理が不適切なため、設計とは異なる形状の取付ブラケットにて後写鏡が取付られていた。
そのため、運転席において後写鏡で後方の交通状況を確認する際、左外側線上の一部分の範囲が確認できず、保安基準に適合しない。

改善の内容

全車両、後写鏡ブラケットを正規品と交換する。