


改善箇所説明図



ハンドル周辺部品の外観不具合の修正作業において、ハンドルホルダーの再組付け作業が不適切なため、ボルトの締付けトルクが不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該ボルトが緩み、最悪の場合、ハンドルが確実に固定されなくなるおそれがある。

改善の内容：全車両、ハンドルホルダーの締付けボルトを規定トルクで締付け直す。

識別：サイドスタンドブラケットの取付けボルトの下部付近に白ペイントを塗布する。

注： は締付け直す部品を示す。